

スプライシングを効率化するコンパクトボディ

# HANDY SPLICER

ハンディスプライサー 小速接カ君

カット  
**正確に切断!**  
スピーディーに接続!



オール切削の  
高剛性ジュラルミン製

高精度

帯電防止仕様

実物大 軽量ボディ (110g)  
コンパクト (W50×H114×D20)



テープ幅別に  
2タイプを  
ラインナップ



ストラップでどこでも携帯  
(軽量ボディ110g)




強力磁石でマシンに固定



厚さ2mmまでのエンボス  
テープにも使用可能

キャリアテープを、  
正確・スピーディーに  
CUT & SPLICE



SET



CUT



SPLICE



富士機械製造株式会社  
FUJI MACHINE MFG. CO., LTD.  
富士机械制造株式会社

ITK 株式会社 アイ・ティー・ケー  
ITK co.ltd.

〒501-6225 岐阜県羽島市正木町新井230番地  
TEL 058-393-0780 FAX 058-392-6126 E-mail info@itk-pro.com  
230 Arai, Masaki-cho, Hashima-city, Gifu, 501-6225, Japan




## 特長 FEATURES 特点

- キャリアテープを“切る”“繋ぐ”を正確、且つスピーディーに行えます。● 軽量・コンパクトで、ストラップを使用し携帯出来ます。
- 付属の強力磁石を取り付けることで装置や周辺装備に固定することが可能です。● 外観、主要部は帯電防止仕様になっています。
- カッター刃や敷板の交換が誰でも簡単に行えます。● 厚さ2mmまでのエンボステープにも使用可能です。

\* Accurately and quickly cut and join carrier tape. \* Lightweight, compact easy to carry on a strap.  
 \* Easily place on machines and equipment with included magnet. \* ESD prevention on exterior and head.  
 \* Anyone can easily exchange the cutter blade and plate.

・ 准确并迅速地进行料带的“剪切”、“拼接”。・ 因为轻而小型，所以可以使用挂绳携带。・ 使用自带的强力磁铁，可以固定在机器或周边装置上。  
 ・ 外壳、主要部分为防静电设计。・ 无论谁都可以轻松更换刀片或衬板。


## 使用手順 OPERATION 使用步骤




1 スプライステープの剥離紙をめくらずにスプライス部にセットする。(折り返し破線部を向こう側にレピンに軽く望ませる)

Set the splicing tape on the splicing section without peeling off the cover tape. (Set dotted folding section at the top and carefully set the tape on the pins)

请不要撕掉胶带的表层纸，安装到拼接位置上。(胶带孔对准凸起部分轻轻压入)



2 機械側キャリアテープをピッチに合ったカッター部のレーンにセットする。(左側に余白が来るように)



3 アッププレートを下ろしテープをカット。エジェクトボタンを押して取り外し、新しいキャリアテープをカットする。(右側に余白が来るように)

Set the carrier tape from the machine on the lane of the cutting section that matches the pitch.

将料带对准孔间距安装到切割位置上。



4 エジェクトボタンを押して取り外し、裏表をよく押えベットの剥離紙をめくる。

Lower the top plate and cut the tape. Push the eject button and remove the tape. Cut the new carrier tape.

将翻盖放下即可完成料带切割。按下弹出按钮拆除料带，然后按同样的方法切割新材料带。



5 スプライステープを破線部で折り返し、よく押える。

Fold the splicing tape at the dotted section and push down firmly.

沿着胶带的虚线部分对折并粘好。



6 剥離紙を剥離し、スプライス部をしっかりと押し合わせる。

Push the eject button and remove the tape. Push down firmly on the back of the tape and peel off the plastic film.

按下弹出按钮拆除料带，将背面粘好并撕掉塑料薄膜。

## 付属品 ACCESSORIES 配件

ハンディスプライサー・・・1台  
 替刃・・・・・・・・・・5枚  
 敷板・・・・・・・・・・2枚  
 磁石・・・・・・・・・・1個  
 スプライステープ・・・10枚

Handy Splicer・・・・・・1 unit  
 Blades・・・・・・・・・・5  
 Plates・・・・・・・・・・2  
 Magnets・・・・・・・・・・1  
 Splicing tape・・・・・・10

携帯式接料器・・・・・・1台  
 刀片・・・・・・・・・・5片  
 衬板・・・・・・・・・・2张  
 磁铁・・・・・・・・・・1个  
 胶带・・・・・・・・・・10张

